H _V1.0

H-PM01

H



POWER IN   DC+   DC28V   DC-

POWER OUT: DC+ & DC-   DC27V   1V

+ :   24V   - :   24V

POWER: 28V

BATTER LOW: 22.5V

AC LOSS: 28V   24.5V

1

2   DC22.5V   0.5V   (Battery Low

3   DC21.5V   0.5V

	
	
	

1

2

3

4

5