




注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境，





2、不要将设备摔落在地上或使之受到剧烈冲击。




3、不要使用湿布或具有挥发性的溶剂来清洁设备。



-
-
-
-
-
-





×
× × × ×

